





# 球墨铸铁金相制样过程出现

## 问题及分析

李朝志  
武汉大学




# 制样出现的问题-拖尾






# 制样出现的问题-磨痕、抛痕





# 制样出现的问题-磨痕、抛痕







# 制样出现的问题 - 石墨形态特征



# 制样出现的问题 - 石墨形态特征





# 制样出现的问题 - 腐蚀






# 制样出现的问题 - 腐蚀





# 制样出现的问题 - 腐蚀过度







# 制样出现的问题 - 腐蚀后未清洗干净







# 制样出现的问题 - 石墨不正常



# 制样较差的样品




# 制样较好的样品







# 制样较好的样品



# 制样较好的样品




# 制样较好的样品






# 制样较好的样品 QT-P共晶1



# 制样较好的样品 QT-P共晶2





# 制样较好的样品 QT-P共晶3





谢谢！